



Tarkastuskertomus

Elinympäristöpalvelut

11.10.2024

Hämeenkyrön Koillinen Metsästysyhdistys Ry
Pentinmaantie 649/30
39100 Hämeenkyrö

30.9.2024 Tarkastus tilalla Pitkäniitty 108-416-0012-0016**Läsnä:**

Hämeenkyrön Koillinen Metsästysyhdistys Ry:
Jari Stenroth, yhdistyksen puheenjohtaja
Ahti Lehtinen, ratavastaava
Harri Nieminen, yhdistyksen edustaja
Mika Hipeli
Tero Tervalammi
Ilkka Järvinen
Sami Myllymäki
Pekka Muotiala
Tomi Sarkola

Elinympäristölautakunnan lupajaosto:
Risto Linnainmaa, puheenjohtaja
Marja Seulanto
Iivari Hyvönen
Jarmo Kalliola
Janika Kanto, ympäristötarkastaja

Lisäksi paikalla olivat asianosaiset Liisa Haapakoski, Keijo Haapakoski, Stefan Schütt, Kati Hämäläinen-Myllymäki/Äkönsmaan kyläyhdistyksen pj. ja Rami Myllymäki sekä alaikäiset Aino ja Elli Naskali. Maanomistaja kielsi ulkopuolisten pääsyn rata-alueelle, jolloin tarkastukselle osallistui vain toiminnanharjoittaja ja kunnan edustajat.

Tarkastus aloitettiin ampumaradan parkkipaikalta, josta suunnattiin rata-alueelle lukitusta portista. Havainnointia tehtiin ensin ulkopuolisten hulevesien estämiseksi tehdyn haihdutusaltaan ja maavallin luona, jonka jälkeen siirryttiin radan pohjoisosaan luotiloukun ja radan sisäpuolisten vesien hallintaan tehdyn haihdutusaltaan väliin tekemään havaintoja. Seuraavaksi kierrettiin luotiloukun takaa altaan luoteispuolelle tehdyille maavallille tarkastelemaan allasta, maavallia ja tarkastuskaivoa sekä ympäröivää aluetta. Lopuksi siirryttiin vielä kivääriradan ammutakopille, jonka jälkeen elinympäristölautakunnan lupajaoston puheenjohtaja päätti tarkastuksen.

Elinympäristölautakunnan lupajaosto

Laatija

Janika Kanto, ympäristötarkastaja

Jakelu: Läsnäolleet



Kuva 1. Ulkopuolisten vesien hallinta;
haihdutusallas ja maavalli



Kuva 2. Maastoa luotiloukun takaa



Kuva 3. Merikonteista tehty luotiloukku



Kuva 4. Sisäpuolisten vesien hallinta;
haihdutusallas ja tarkastuskaivo



Kuva 5. Sisäpuolisten vesien hallinta; maavalli



Kuva 6. Sisäpuolisten vesien hallinta; maavalli



Kuva 7. Sisäpuolisten vesien hallinta;
haihdutusallas



Kuva 8. Sisäpuolisten vesien hallinta; ylivuotoputki



Kuva 9. Sisäpuolisten vesien hallinta; tarkastuskaivo